## Inspektionsbericht

über das Löschwesen der

Gemeinde Arlesheim.

Datum der Inspektion: 4. Oktober 1941

1. Kommandant der Feuerwehr ist seit dem Jahre 1918 Saladin Emanuel

Geburtsdatum 1881

Eintritt in die Feuerwehr 1900

Bekleidete Chargen Spritzenchef, Oberleutnant

Ersatzfeuerwehr-Kommandant:

2. Stellvertreter ist seit dem Jahre 1941 Mengisen Albert

Geburtsdatum 1905

Eintritt in die Feuerwehr

1923

Bekleidete Chargen Kpl., Wm., It.

Ersatzfeuerwehr-Kommandant-Stellvertreter:

3. Dienst- und Ersatzpflichtdauer:

a) Auszug: 21. bis 38. Altersjahr

b) Reserve:

39. bis 42.

c) Ersatzpflichtige: 21. bis 42. Altersjahr

d) Dienstpflicht für das Kader:

4. Steueransätze: von Fr. 100.— Einkommen von Fr. 1,000.— Vermögen

Feuerwehr-Ersatzsteuer: Fr -. 30, Personals beuer Fr 3.-Pr -. 60 Reserve die Hälfte. Maximum & loo .-

Armensteuer: Pr -. 25 Pr -.50

Gemeindesteuer:

F 1.50

Ir 3. ---

Schuldenabzug:

Vorausleistung:

5. Organisation der Feuerwehr:

Ersatzfeuerwehr:

- white next	Of.	Uof.	Rohr- führer	Mann- schaften	Total	Ver- sichert	Of.	Uof.	Rohr- führer	Mann- schaften	Total	Ver- sichert
Stab:	2	2	Eati	2	6	n in	5 60	S 400			SECONO 1	820
Löschkorps:	1	2	2	21	26	1000	START					
Löschzug:	i kat	r wa	P. 1		# . ØK		BRA.	Zw. e			North Real	
	37 4					DESC.		JS-00, 2-14				SIA
	Liez		arta.		An de			S. reason	dies		es mad	449
	and en	772.5	fax		Later, 4	Ex v	100	97 - NE	r Ko		Seles	Res
Handdruckspritze:	1	2	2	18	23	E 4.0	S HARL				22	
Motorspritze:	Fall	N 21	rdevi		Son field	. 63	esi d	54 1	10 TH	Perre	151.0	
Leiternkorps:	1	2	2	21	26		9 32	1 12 19 2	6.1,5.	27 (4 56)	983.2	
Rettungskorps:		1	1	14	16	n final						
Elektrokorps:		1		5	6	KG 2 41						
Sanitätskorps:		1		2	3	- 12						
Wachtkorps:	1			5	6							
Fuhrleute				4	4	-1,45						
Luftschutz	1	2		21	24							
					140	116						
											*	

6. Übungen: (Minimalforderung: Kader 6 Std., Mannschaft 10 Std.)	Zahl	Dauer	
Offiziersrapporte:	ear social Eglan		
Kaderübungen:	7	2 Std.	
Abteilungsübungen:	1	2 "	
Alarmübungen Pikettübungen	1	2 "	A
Hauptübungen:	2	21 "	

## 7. Stand der Instruktion:

Mit militärischer Pünktlichkeit meldet der Kommandant dem Inspizierenden seine Feuerwehr. Webiger Lobenswert muss der Besuch der Uebung bezeichnet werden, treten von einem Aktivbestand von 136 Mann nur loo an. Ususgemäss wird zu Beginn dieser Haupt- oder Schlussübung das gut gepflegte Korpsmaterial und die vorbäldliche persönliche Ausrüstung vom Gemeinderat, welcher fast vollzählig dem Verlauf der Uebung folgt, inspiziert.

Der shhriftliche Tagesbefehl weist eine Zweiteilung auf, gruppenweise Geräteexerzieren und Hauptangriff.

Die Besichtigung der Arbeit im Gerätedienst ergibt ein anschauliches Bild vom Stand der Ausbildung des Feuerwehrmannes und von der Erteilung der Instruktion durch die Geräteführer. Mit wenig Ausnahmen beherrschen letztere formell und taktisch ihren Dienst gut, was sich außh vorteilhaft auf die Einzelausbildung auswirkt.

Der Hauptangriff, d.h. der Binsatz sämtlicher Geräte zu einer kombinierten Angriffsübung, verfolgt den Doppelzweck, einerseits die Beweglichkeit im Einsatz und Zusammenspiel der Geräte zu demonstrieren und anderseits das taktische Verständnis des Kaders und der Mannschaft zu fördern. Die Uebung verläuft programmässig und mit gutem Erfolg. Erfreulich ist die Feststellung, dass die Prinzipien der Löschtaktik, wie sie in kantonalen Kursen immer und immer wieder herausgestrichen werden, in der Feuerwehr Arlesheim Eingang gefunden haben. (Innenangriff, Verhinderung der Feuerverbreitung, kraftvolles Abfrängen des Feuers nach aussen, etc.) Es ist das sicher das Hauptverdienst des Kommandanten, Kamerad Saladin, welcher trotz des eigenen langen Erfahrung keine Gelegenheit vorübergegehen liess, sich mit den Neuerungen im Feuerwehr wesen vertraut zu machen. Es soll auch fortan sein Bestreben sein, diese Grundsätze in und auf sein flottes Kader zu verpflanzen.

Der erfreuliche Fortschritt in der Ausbildung des Kaders und der Mannschaft, der eindeutig festzustellen war- wofür wir Kamerad Saladin unsere volle Anerkennung auspsrechen-, und das offenkundige, grosse Intresse der Behörde im Auf- und Ausbau der Feuerwehr, was wir an dieser Stelle ebenfalls verdanken möchten, sind die beste Garantie dafür, dass das Feuerwehrwesen in der Gemeinde Arlesheim stetsfort in treuer Obhut ist.

## 8. Persönliche Ausrüstung:

Offiziere: Helm, Mütze, Rock, Hose, Gurt, Beil, Tasche, Laterne, Hydrantenplan

Unteroffiziere: Helm, Mütze, Rock, Ueberhose, Gurt, Beil, teilw. Leine und Hydrantenplan

Rohrführer: Helm, Mütze, Rock, Gurt, Beil, Weberhose, Leine, Hilfsstrick

Mannschaften: Helm, Rock. Ueberhose, Gurt, teilweise Leine Wachtkorps nur Armbinde.

Eventuelle Zusatzausrüstungen in den einzelnen Korps:

9. Inventar der persönlichen Ausrüstung:

10. Korpsausrüstung:

Handdruckspritzen: (Art, Alter, Schutzdecke, Reserve-Druckstange,

8 Meter Saugschläuche)
1 Abprotz-Saugspritze vom Jahre 1888, 2 Zylinder 125 mm Ø,
Hubhöhe 26,5 cm = pro Hub 3,25 Liter.
4 Saugschläuche à 2,5 m = lo Meter, loo mm Ø

Gemessene Leistungen:

75 Hübe sollen in der Minute 243 Liter ergeben. Die Messung ergibt dieses Quantum. Druck auf den Windkessel 9 Atm. Eine Packung des Druckhahns ist undicht.

Vacuumprobe mit den Saugschlätichen 9.00 Meter Ansaughöhe, Rückgang nach 3 Minuten auf 7,90 Meter. Probe direkt am Saugstutzen. Diese befriedigt nicht. 1 Saugventil funktioniert nicht.

Motorspritze: (Beschreibung, Leistung, Alter)

Gemessene Leistungen:

Remisierung des Gerätes: (Heizung, Lüftung, Pneuschoner)

Magazinierungsort

Hauptmagazin Depo

the control of the co	1 Managin	
Handspritzen, kleine, (Kübelspritzen)	Haupt- magazin	Depot Nr.
Handfeuerlöscher: Primus 1, Trockenlöscher 4		
Eimer: 2 Segeltucheimer		19
Schlauchen and Paris of training and Tatana		D2=1
Schlauchwagen: 4 mit Requisitenkasten und Laterne	9	nz=T
Ministry (company of the Company)		
Schlauchhäspel:		
Schlauchkisten:	2	Dimi
Hanfschläuche: kleinnormal, gute 1090 Meter		
für Übungszwecke zu gebrauchen 300 Meter		-
gumnierte Hanfschläuche 60 Meter	1 - 7	
Diverse:		
Schlauchschlüssel:		
Schlauchbinden:		1 · · · ·
Schlauchhalter:		
Schlauchsättel: 5		
Schlauchbrücken:		
Dichtungsringe: 30	2,	
Dichtungsmaterial diverses:		
Hydrantenschlüssel für Oberflurhydranten: 6		
für Unterflurhydranten: 2		
Schieberschlüssel:	2-90	
Standrohre: einfache 4 doppelte		
Teilstücke: 3 abstellbar - nicht abstellbar		
Doppelvatergewinde:		
Doppelmuttergewinde:		
andere Übergangsstücke:		
Strahlrohre: Mundstück Ø 12 13 14 16 10-18 Hänny	mm	
einfache { abstellbar 1	Stk.	
mit wechselbarem Kaliber	"	
mit Brause	"	
Leinen: Absperrleinen lo		
Hilfsstricke:		,

Magazinierungsort Haupt-magazin Atemschutzgeräte: Rauchschwämme: Rauchmasken: Frischluftgeräte: Filtergeräte: Rauchfilter Kreislaufgeräte: (System) Pickel: Schaufeln: Spaten: Äxte: Kärste: Hämmer: Schraubenschlüssel: Wasserstiefel: Fanons: 2 Taschen Sanitätsausrüstung: 2 AGA- Scheinwerfer Beleuchtungsmaterial: 3 Kerzenlaternen 1 Sonde Futterstock-Kontrollapparate: Private: Industriegesellschaft für Schappe Private Löscheinrichtungen: Schiebleitern: Oh. Streben lo m = 2 Stk. Leitermaterial: 1 Anstelleiter 6 Meter 11 & 14 m je 1 Stk. mit 1 3 Rad-Leiter 18 Meter 2 Leiter- und Gerätewagen: 4 Dachleitern: 2 Firstleitern: Stockleitern: Feuerhaken: Elektriker-Ausrüstung: 1 Wagen, 4 Pr. Steigeisen, 3 Ankereisen, 1 Vorschlaghammer, 1 Bohrer, 4 Froschklemmen, 1 Kurzeschliesser, 10 Klemmen, 1 Kabelscheere, 1 Schraubenschlüssel, 2 Drahtzangen, 4 Mastengurten, 3 Flaschenzüge mit Seil, 1 Ankerseil, 1 Schraubenzieher, div. Draht, 5 Stk.Gummihandschuhe.

Diverse Materialien:

1 Pikettwagen mit Zubehör,

1 Blache für den Schlauchwagen
im Depot 2, Kreuzmatt.

11. Magazinierungsräume: (Ort und Zweckmässigkeit)

Das Hauptmagazin befindet sich im Gebäude Nr. 6, Schulhausplatz. Dasselbe entspricht den Anforderungen.

Depot 1 befindet sich an der Fabrikstrasse Nr. 15

Depot 2 befindet sich in der Kreuzmatt (Baselstrasse.Nr.5 Waldstrasse)

12. Schlauchwascheinrichtung:

Die Schläuche werden mit der Schlauchwaschmaschine gereinigt.

13. Trocknungseinrichtung:

Zum Trocknen befindet sich in der Turnhalle ein Schlauchturm.

14. Alarmwesen: (wie erfolgt der Alarm, Telephon-Pikett-Alarm, Kleinalarm, Grossalarm)

Der Alarm erfolgt wie folgt:

Pikett: durch Telefon

Kompagnie: durch Signalhörner

15. Allgemeine Bemerkungen: (Anträge) Dienst- und Ersatzpflicht, Organisation, Korpsmaterial, persönliche Ausrüstung, Übungsbetrieb, Bereitschaft, Alarm, Kriegsteuerwehr etc.

Das Material ist in gutem Zustande.

Das Depot in der Kreuzmatt sollte zum bessern Schutze ein kleines Vordach erhalten. Der stark der Witterung ausgesetzte Rolladen würde dadurch einen bessern Schutz erhalten. Dieser ist stark verrostet. Er muss neu gestrichen werden.

Datum:

Aesch und Liestal, den 4. Dezember 1941. Unterschrift der Inspizierenden:

F. Reng, Flyshur. E. Luke

## Inspektionsbericht

über die Wasserversorgung der

Gemeinde Arlesheim

Datum der Inspektion: 30. September 1941.

Brunnmeister ist seit dem Jahre 1917 Bühlmann Fritz, geboren 1883. Seit der Erstellung des Pumpwerkes im Jahre 1920 besorgt er auch dieses

Die Gemeinde liegt 280 - 390 m ü.M.

Erstellungsdatum der Wasserversorgung. Im Jahre wurden die Quellen "Gobenmatt" mit Reservoir erstellt. Im Jahre 1907 wurden die "Tiefenthalquellen" mit Reservoir auf "Holle" gefasst resp. erstellt. Anno 1927 wurde auf "Holle" ein weiteres Reservoir gebaut.

Das Pumpwerk wurde im Jahre 1920 erstellt und in den Jahren 1922 und 1931 erweitert. Im Jahre 1941 ist in der Nähe des bestehenden Pumpwerkes ein neues erstellt worden.

Quellen. die Gobenmattquelle liegt ca. 450 m ü.M.

Der Erguss betrug am 30. September 1941

Hievon müssen den Liegenschaften der Frau Kern-Alioth

abgegeben werden

sodass der Gemeinde verbleiben

180 lit/min

45 "

135 "

Der Quellschacht ist 5,6 m tief und besitzt einen ca. 12 m langen Stollen. Die Quelle soll minimal 120 lit/min und maximal bis 7000 lit/min. fürdern. Das Wassermuss filtriert werden. Bei Niederschlägen ist es so stark infiltriert, dass es ausgeschaltet werden muss. - Unterhalb dem Hollen-Reservoir besteht eine Hochdruck-Schnellfilteranlage. Diese wurde im Jahre 1937 erstellt.
Von der Quelle im Wald bis zur Brunnstube besteht ca. 80 m lang eine Cemtenrohraeitung vom 50 cm Ø. Ab der Brunnstube bis zum Reservoir besteht eine 120 mm Gussrohrleitung. - Für den Privatanteil von Frau Kern besteht eine 70 mm Gussrohrleitung; in diese wird auch das Wasser der Privatquellen geleitet.

Die <u>Tiefenthalquellen</u> liegen im Tiefenthal, Gemeindebann Dornach, Duggingen und Hochwald. Höhenlagen, 460 - 510 m ü.M. Es bestehen 11 Brunnstuben und ein Sammelschacht. Quellen Nr. 3 und 12 lieferten am Inspektionstage kein Wasser. Nr. 8 und 9 sind wegen stark verunreinigtem Wasser ausgeschaltet.

Der Erguss war folgender:

5 lit/min. Quelle 25 4 90 99 22 5 3 6 7 7 12 2늘 10 11 " Minimalquantum 125 lit/min. Total 133章 - Maximalquantum 700

Dieses Minimalquantum soll im Jahre 1919 festgestellt worden sein. Die Zuleitungen von den Brunnstuben zu der Sammelbrunnstube bestehen aus Gussröhren. Die Zuleitung in die Clorieranlage auf "Holle" hat einen Ø von 125 mm und misst ca 3000 m.

Der Zufluss konnte infolge unrichtiger Manipulation eines Schiebers nicht mit Sicherheit festgestellt werden.- Von dem Sammelbassin mit der Clorieranlage werden 5 Liegenschaften am Hollenweg direkt bedient. Der Rest des Wassers fliesst ins Reservoir Holle alt.

Eine Tabelle über das Mittel der monatäichen Ergüsse der Quellen ist äm Schlusse beigehefiet.

Reservoirs. Folgende Reservoirs dienen der Wasserversorgung Arlesheim.

Gobenmatt 412 m ü.M. erstellt 1892 250 m3 Inhalt, wovon 200 Feuerlösc
Holle alt 412,7 " " 1907 350 " " " 175 reserve
Holle neu 406,9 " " 1927 800 " " 1 175 Feuerlösc

1400 m3 Inhalt, 375 Feuerlösc
reserve

Sämtliche Reservoirs besitzen 2 Kammern. Die Chlordieranlage "obere Holle", 427,95 m ü-M. wurde im Jahre 1935 erstellt und besitzt ein Sammelbassin von 90 m3 Inhalt. Die beiden Reservoirs auf Holle stehen miteinander in Verbindung. Das obere füllt sich erst, wenn das untere volletändig gefüllt ist. Der Zufluss des Gebenmettreservoirs wird durch den Schnellfilter dem untern Hollenreservoir zugaleitat.

Hauptleitungen. Von dem untern Hollenregervoir besteht durch den Gempenweg bis zum Mühlebodenweg, 440 m lang eine 150 mm Leitung. Von hier durch den Wanngarten- Andlauerweg in die Beseletrasse besteht sie weiter bis zur Einmündung der Biraeckstrasse. Eine 150 mm Leitung führt auch vom Wanngartenweg durch die Rebgasse.- Vom Saumelbassin in der obern Holle führt eine 150 mm Leitung ca. 250 m lang durch den Hollenbic sum Pinkelerweg.

Die Hauptleitung vom Gobenmattreservoir bis und mit Mihleboden hat 120 mm Ø und misst ca. 1500 m. Ven hier wird es direkt dem Filter unter-

balb dem Hollenreservoir sugeführt.

Das Ortsleitungsnetz hat Durchmesser von 150 - 70 mm und ist vielfach sum Ring goechloseen.

<u>Eigene Wasserversorgungen</u> haben folgende Liegenschaften. Prau Kern-Alioth mit 6, dasu ; des Gobenmattwassers. Die Liegenschaft von Seresin- vonder Mühll und das Oskonomiegebäude Bedhof. Die Quellen der bi@den letstern liegt im Rinkeler.

Für gewerbliche Zwecke müssen grosse Mengen geliefert werden. Während den Sommermonaten sind über los Gartenhahnen angeschlossen.

Hydranten sind 89 Jeberflur und 2 Unterflur vorhanden. Diese weisen einen hydr. Druck von 2,9 - 9 Atm. auf. Druckreduzierventile sind für Neu-Arlesheim bei der Prot. Kirche im Stollenrain und an der Birseckstrasse eingebent. Ebenso besteht eine solches für die Kreuzmatt in der Baselstrasse.

Schieber siehe Leitungsplan.

Pumpwerke. Die Gemeinde besitzt 2 Pumpwerke. Diese liegen in der Birsebene. Mas <u>Altere</u> Pumpwork im Jahre 1920 erstellt, besitzt einen Schachtbrunnen von 2,30 m Ø mit 3 horizontalen Pumpen. Es liegt 281 m u.M., der Pumpenbhumboden 274,44 m u.M. Schlentiefe 264,45 m. Die Wassersäule beträgt demnach 6,95 m. Die Leistungen und Erstellungsdaten der Pumpen sind folgende: Pumpe 1: Sulzer, 1920 erstellt, 480 lit/min. Fördermenge, 25 PS. Metor BBC. 26 Ps. 5000 Touren, gemessene Leistung am 30.9.41 530 lit/min.

Pumpe 2: Sulser 1922 erstellt, 800 lit/min, Fördermenge, 25 PS. Motor RBC. 50 PS, 2900 Touren, gemessene Leistung 8

Pumpe 5: Sulzer 1931 erstellt, 200 lit/min. Fördermenge, 104 PS. Motor BBC. 110 PS, 2930 Touren, gemessene Leistung

Simtliche Pumpen haben eine Tourenzahl von 2900.

Das neue Pumpwerk wurde im Jahre 1941 fertig erstellt. Es besitzt einen Filterbrunnen von 2,20 m Ø mit einer Bohrlochpumpe von 200 mm. Der Pumpenhausboden liegt auf Kote 280,50. Die Sohle des Pumpenhauses liegt auf 277,7, das Podest auf 272,50, die erste Pumpenstufe auf 271 und die Schle des Bohrloches auf Este 263,05. Normale Tiefe des Wasserstandes 7,50 Meter.

Die Pumpe mit Nr. 4 beseichnet hat folgende Daten: Sulser Nr. 482186, 1941, Wassermenge 2,4 m3/min, Förderhöhe 170 m, Touren 1455, 110 PS., 13 Stufen. Motor: BBC. Nr. B 49086, 100 PS, 1455 Touren, gemessene Leistung am

Inspektionstage 2700 Lit/min.

Die Pumpen werden bei Bedarf durch die automatische Fernöffnungsanlage in Betrieb gesetzt.

Bei den Pumpversuchen vom Jahre 1938 wurde eine 2. Bohrung erstellt, die längs dem Weg an der Bahnlinie, ca. 50 m vor dem neuen Pumpwerk liegt. Das dort hervortretende Wasser wird später event. als Hebenbrunnen dem neuen Pumpwerk zugeführt.

Geförderte Wassermengen in den Jahren

1937 177 618 m3 1938 163 196 " 1939 81 535 "

1940 213 620 ". Für das Jahr 1940 wurde an Stromkosten verausgabt R. 4 350.70, ergibt pro m3 gefördertes Wasser 2,036 Rp. Diese Förder-kosten sind im Vergleich zu andern Pumpwerken ziemlich hoch. Seit der Inbetriebsetzung des neuen Pumpwerkes im Jahre 1941 sind dort 38 590 m3 Wasser gepumpt worden. An Strom wurden hiefür folgende Quantitäten benötigt: Hochtarif 6720 KW, Niedertarif 17 150 KW. Die Förderleitung hat einen Durchmesser von 200 mm und misst bis zur Birseckstrasse ca. 600 Meter.

Die <u>Fernmelde- und Fernöffnungsanlage</u> befindet sich in der "Trotte", Ermitagestrasse Nr. 19. Die Pumpen werden je nach dem Wasserstand in den Reservoirs ein- oder ausgeschaltet.

Private Wasserversorgungsanlagen. Der Platzbrunnen auf dem Domplatz. Dieser wird von einer speziellen Quelle in der Gobenmatt gespiesen. Diese ist Eigentum der Platzbrunnengenossenschaft. Es bestehen 16 Anteile. Hievon entfallen 3 auf den Platzbrunnen. Hierüber besteht ein Generalbrunnbrief vom Jahre 1828. Der Verteilungsbrunnen befindet sich bei der Kirche. Die Zuleitung hat einen Durchmesser von 80 mm.

Das Reservoir der privaten Anlage im Finkeler liegt ca. 400 m. M. Die Zuleitung hat einen Ø von 70 mm. Hievon werden die Liegenschaften von Sarasin- vonder Mihll, das Oek. Gebäude des Badhofes sowie 2 Dorfbrunnen gespiesen. 3 weitere Dorfbrunnen sind an die Ortsversorgung angeschlossen.

Als weitere Wasserbezugsorte fallen in Betracht: Die Birs und der Gewerbekanal in Neu-Arlesheim.

Allgemeines: Im Jahre 1940 sind von den Quellen und dem Pumpwerk folgende Mengen Wasser der Wasserversorgung dienstbar gemacht worden:

Monat	Pumpwerk m3	Gobernmett quellen m3	Tiefenthal- quellen m3
Jamuar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember	34 219 12 951 5 861 5 648 22 735 34 176 16 505 24 746 23 126 8 451 10 466 14 676	14 689 14 592 17 738 18 012 13 638 5 217 17 594 11 775 8 931 12 871 9 9 70 15 267	16 898 Die Gobenmattquelle 19 973 ist wie oben bereits 22 215 erwähnt bei Nieder- 24 108 sehlägen ausge- 14 790 schaltet. 12 267 25 175 13 266 21 398 23 678 23 470 23 597
Total	213 560	160 294	240 835 = 614 689 m3.

Dieses Quantum ergibt pro Tag 1684 m3 oderpro Kopf der Bevölkerung (§220 Einwohner) 523 Liter. Dieser Verbrauch ist gross. Dieser Umstand wird auf das Nichtvorhandensein von Wassermessern zurückzuführen sein. Anderseits wird der hohe hydrostatische Druck auch an dem grossen Verbrauch schuld sein.

Das Luftventil auf "Egg" in der Tiefenthalzuleitung ist instand zu stell Im intersten Podest des neuen Pumpwerkes ist ein Geländer anzubringen Im alten Pumpwerk ist kein Stromzähler vorhanden. Dieser soll laut Aussagen von Brunnmeister Bühlmann im Transformatorenhaus der Elektra Bürseck installiert sein. Dieser Zustand sollte die Gemeindebehörde nicht dulden. Erstens kann über den Zählerstand keine Kontrolle geführt werden und zweitens sind die Stromverluste Transformatorenhaus- Pumpwerk durch die Gemeinde zu tragen.

Die Wartung der gesamten Wasserversorgungsanlage gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Liestaly den 8. Dezember 1941.

Der Inspizierende: